MaKarGEO Zakład Usług Geologicznych ul. Racławicka 7, 76-200 Słupsk	**WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ** **Profil numer G1**	Zał.Nr: 7.1 Sonda Nr:

Miejscowość: Koszalin Gmina: m. Koszalin Powiat: koszaliński Województwo: zachodniopomorskie	Obiekt: obr. 7 dz. 1/11, 25/33 Inwestor: PGK Koszalin Sp. z o.o. Wiercenie: MaKarGEO Zakład Usług Geologicznych	System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy Rzędna: 37.80 m n.p.m. Skala 1 : 50 | Data wiercenia:



Interpretacja			
τ_{max}	N_{10}	$I_D/(I_L)$	Stan
7	8	9	10
	8		
	15		
0.116		(0.12)	
0.064		(0.34)	
	34		
0.079		(0.26)	
0.225		(-0.12)	

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

MaKarGEO Zakład Usług Geologicznych ul. Racławicka 7, 76-200 Słupsk	**WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ** **Profil numer G4**	Zał.Nr: 7.2 Sonda Nr:

Miejscowość: Koszalin Gmina: m. Koszalin Powiat: koszaliński Województwo: zachodniopomorskie	Obiekt: obr. 7 dz. 1/11, 25/33 Inwestor: PGK Koszalin Sp. z o.o. Wiercenie: MaKarGEO Zakład Usług Geologicznych	System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy Rzędna: 37.00 m n.p.m. Skala 1 : 50 — Data wiercenia:



Interpretacja			
τ_{max}	N_{10}	$I_D/(I_L)$	Stan
7	8	9	10
	8		
0.026	9	(0.66)	
0.019		(0.78)	
0.019		(0.78)	
	49		
0.319		(-0.24)	

Rysunek wykonano programem "GeoStar"